

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0085-43	FECHA:	MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: FUNDICIÓN Y ALINEACIÓN DE POSTES DE TUBO GALVANIZADO Y CIMENTACIÓN



FOTO 2. DESCARGA Y ACOPIO DE MATERIAL E INICIO DE LEVANTADO DE MURO DE BLOCK



FOTO 3: CIMENTACIÓN, CENTRADO DE POSTES Y LEVANTADO DE MURO DE BLOCK



FOTO 4: COLOCACIÓN Y TENSADO DE MALLA



FOTO 5: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA



FOTO 6: LEVANTADO DE PARED EN COCINA Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la E.O.R.M. de Jesús San Agustín, El Progreso



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

