



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0085-43	FECHA:	LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: CIRCULACIÓN CON MALLA TERMINADA EN LA PARTE POSTERIOR



FOTO 2 CIRCULACIÓN FINALIZADA



FOTO 3. ESTUFA TERMINADA Y SISTEMA ELÉCTRICO INSTALADO



FOTO 4. VENTANAS DE PVC INSTALADAS



FOTO 5. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LÁMINA TERMINADA



FOTO 6. PROYECTO TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Consejo de Padres de Familia E.O.R.M. Aldea San Agustín El Progreso	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DE JESÚS, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
--	---