



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guayasco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0090-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA Y CHIMENEA



FOTO 2: CAMBIO DE TECHO



FOTO 3: MURO DE CONTENCIÓN EN MAL ESTADO



FOTO 4: AREA DE COCINA SIN PAREDES DE BLOCK



FOTO 5: PILA DE CONCRETO INSERVIBLE



FOTO 6: REPELLO, CERNIDO, LLENADO DE AGUJEROS EN PARED Y CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

