

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Ixcanal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 03 - 0073 - 43	FECHA:	5 de mayo de 2024



Foto1: inicio con reparación de cuneta de concreto



Foto 2: reparando la baranda de metal



Foto 3: espacio donde se colocará la baranda de metal



Foto 4: anclaje de costaneras de metal sobre jois



Foto 5: instalación de energía eléctrica



Foto 6: construyendo el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Olma G*  
Firma y sello del Presidente del C.P.F.  


*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
