

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS , ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0092-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: VENTAS EN MAL ESTADO CON VIDRIOS QUEDBRADOS ✓




Foto 2: como se puede observar, canal en mal estado por el tiempo y el deterioro necesita cambio por a ver cumplido su vida util ✓



Foto 3: costaneras se encuentra con pintura dañada se necesita mantenimiento paraa largar su vida funcional ✓



Foto 4: como se puede observar el problemas de plagas se encuentra afectando aula, cocina y bodegas, necesita sellar con block cemento arena para evitar el ingreso y evitar problemas de salud ✓



Foto 5: malla galvanizada se encuentra en mal estado ✓





Foto 6: pintura se encuentra con deterioro y manchada necesita pintura ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

