

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0093-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: cambio de techo en cocina



foto 2: Reconstruccion de area de polleton



Foto 3: Reconstruccion de chimenea



foto 4: balcones




foto 5: sistema electrico



foto 6: Reparacion de puertas de metal y repellido y cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MILAGRO, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0093-43	FECHA:	19/02/2024



foto 7: Balcones




foto 8: fabricacion puertas



foto 9: fabricacion de porton



foto 10: fabricacion de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la DPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público