

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Milagro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0093-43	FECHA:	10/03/2024



Foto1: Mantenimiento de cocina.



Foto2: mantenimiento de porton



Foto3: pintura




Foto 4: mejpramiento aula



Foto 5: Susitucion de chimenea

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

