



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jute La Cobana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0094-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Ventanas en mal estado




Foto 2: Puerta deteriorada



Foto 3: Estufa necesita ser sustituida



Foto 4: Cocina deteriorada




Foto 5: Porton dañado



Foto 6: Pila que necesita ser sustituida

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Marta Gabriel</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---