

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUAYTÁN ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0096-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2024



FOTO 1: DESINSTALACIÓN DE MALLA EXISTENTE EN MAL ESTADO.



FOTO 2: DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO.



FOTO 3: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 4: INSTALACIÓN DE MALLA.



FOTO 5: FABRICACIÓN DE VENTANA DE METAL.



FOTO 6: FABRICACIÓN DE PORTÓN Y PUERTA DE MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEFAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---