



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacheco, Aldea El Jute de la Cobana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0097-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PORTON



Foto 2: REPARACION DE AREA PERIMETRAL



Foto 3: RAPARACIÓN DE PUERTAS DE SANITARIO



Foto 4: SUSTITUCION DE TORTA DE LOZA



Foto 5: SUSTITUCION DE PILA, POR LAVAMANOS




Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público