



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | El Progreso | MUNICIPIO: | San Agustín Acasaguastlán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pacheco, Aldea EL Jute la Cobana |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0097-43 | FECHA: | 4/04/2024 |



Foto1: Repellando área interna y externa de cocina. Con monocapa gris.



Foto 2: Reparación y pintado de puertas de todo el centro educativo. Pintadas de color azul



Foto 3: Reparación de muro perimetral con malla y concreto



Foto 4: Sustitución de pila en el área de la cocina



Foto 5: Sustitución de portón y mantenimiento a puertas del servicio sanitario



Foto 6: Sustitución de ventanas antes de madera se están instalado ventanas de vidrio y pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florinda Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

