

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Chispal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chispal, Aldea El Morro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0113-43	FECHA:	23/2/2024



Foto 1: Paredes húmedas.



Foto 2: Filtración de agua.




Foto 3: Paredes en mal estado.



Foto 4: Falta de equipamiento.



Foto 5: Baño ciego.



Foto 6: Paredes dañadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaliza gabriela

Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

