

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHISPAL, ALDEA EL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0113-43	FECHA:	03/07/2024



FOTO 1: Reparación de Cuneta



FOTO 2: Mejoramiento de Instalaciones de sanitarios



FOTO 3: Mejoramiento de instalaciones de cocina



FOTO 4: Reparación de techado



FOTO 5: Mejoramiento torta de cemento



FOTO 6: Repello e instalación de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público