

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHISPAL, ALDEA EL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0113-43	FECHA:	03/07/2024



FOTO 1: FINALIZACION DE REPARACION DE CUNETAS



FOTO 2: FINALIZACION DE INSTALACION DE SANITARIOS Y COLOCACION DE PUERTAS



FOTO 3 MEJORAMIENTO DE COCINA COLOCACION DE PUERTA Y BALCONES



FOTO 4: FINALIZACION DE COLOCACION DE TECHADO



FOTO 5: FINALIZACION DE TORTA DE CEMENTO



FOTO 6 FINALIZACION DEL PROYECTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yuliza gabriel

OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

