

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Antonio, Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0137-42	FECHA:	22/05/2024



Paredes se desean repellar por el mal estado de los blok y lo salitroso del terreno.



Paredes se desean repellar por el mal estado de los blok y lo salitroso del terreno.




Inodoros en mal estado por lo que es necesario darle mantenimiento para su funcionamiento.



Lava manos en mal estado por lo que es necesario darle mantenimiento para su funcionamiento.



Colocación de ventanas para evitar el ingreso de humedad, polvo y el exceso de luz solar.



Colocación de ventanas para evitar el ingreso de humedad, polvo y el exceso de luz solar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Deisy Marilu Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

