

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Antonio, Aldea Chanrayo San Agustín Ac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0137-42	FECHA:	15 de octubre de 2024



Foto1: Instalación de ventanas



Foto 2: Repello de salones parte interior



Foto 3: Pintado de instalaciones parte exterior



Foto 4: Colocación de lamparas



Foto 5: Remozamiento de sanitarios



Foto 6: Construcción de pasamanos frente a los salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsy Marilus Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

