

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Antonio, Aldea Chanrayo San Agustín Ac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0137-42	FECHA:	15 de octubre de 2024



Foto1: Remozamiento y habilitación de servicios sanitarios



Foto 2: instalacion de nuevas lamparas



Foto 3: construccion e instalacion de ventanas



Foto 4: Remozamiento e instalacion de nuevas chapas en puertas



Foto 5: Remozamiento y habilitacion de lavamanos



Foto 6: pintado de instalaciones de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsy Marilu Montecinos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

