



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0392-42	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: Agrietamiento del suelo



Foto 2: Dirección con daño en el piso y techo



Foto 3: Área de juegos para niños en donde por el piedrin ocurren leves accidentes



Foto 4: Suelo en mal estado y con abundante polvo



Foto 5: Patio en desnivel



Foto 6: Galera utilizada provisionalmente como Salon de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

