



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0392-42	FECHA:	30/04/2024



FOTO No. 1 NIVELACION DE TERRENO Y FORMALETEADO PARA FUNDICIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



FOTO No. 2 CIMENTACIÓN Y CENTRADO DE COLUMNAS PARA LEVANTADO DE PARED DE BLOCK



FOTO No.3 FUNDICIÓN DE PISO CON ACABADO ALISADO DENTRO DEL AULA



FOTO No.4 LEVANTADO PISO CERÁMICO PARA INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO NUEVO



FOTO No. 5. FUNDICIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



FOTO No.6. LEVANTADO DE PAREDES Y CAMBIO DE TECHO EN DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden hacer modificaciones adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público