



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FQR-
Versik

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0392-42	FECHA:	27/05/2024



FOTO No. 1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS REALIZADAS Y PUERTA DE METAL INSTALADA



FOTO No. 2 VENTANAS DE PVC INSTALADAS Y CAMBIO DE TECHO REALIZADO



FOTO No.3 PAREDES TERMINADAS EN AULA CON ACABADO FINAL DE REPELO Y CERNIDO



FOTO No.4 PISO CERÁMICO INSTALADO EN DIRECCIÓN



FOTO No. 5. FUNDICIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO



FOTO No.6. PROYECTO TERMINADO

Observación: Si es necesario se agregan fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público