

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	0 El Progreso	MUNICIPIO:	0 San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Aldea El Fxcanal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0 02-03-0395-42	FECHA:	



Foto 1:
Demolición torta cemento



Foto 2:
Demolición pared de adobe



Foto 3:
Instalación energía eléctrica en aulas



Foto 4:
Instalación de estufa rural



Foto 5:
Instalación de energía eléctrica cocina



Foto 6:
Mantenimiento Puertas metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Dinora Alvarado Reyes
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

