

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	0 El progreso	MUNICIPIO:	0 San Agustín Acasagustán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Aldea El Ixcanal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0 02-03-0395-42	FECHA:	19/07/2024



Foto 1:
Reparación de pared



Foto 2:
Instalación piso granito




Foto 3:
Instalación piso anti-deslizante



Foto 4:
Mantenimiento porton




Foto 5:
Instalación estufa rural



Foto 6:
Mantenimiento puertas aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Dinora Alvarado Rexel
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público