

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasagustán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0429-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Reparación muro perimetral de block ✓



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico ✓



Foto 3: Sustitución de ventana madera por metal más vidrio ✓



Foto 4: Loza de patio ✓



Foto 5: Torta de plancha de concreto. ✓



Foto 6: Torta de plancha de concreto. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luvia Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

