

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0456-42	FECHA:	23/02/2024




**REPARACION PISO TORTA DE CONCRETO**



**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS**



**SUSTITUCION DE TECHO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO**




**REPARACION MURO PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE MAYA Y TUBO GALVANIZADO HG**




**REPARACION Y MANTEIMIENTO DE PUERTAS**

*(Empty space for additional notes or photos)*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

