

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Tulumaje	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0456-42	FECHA:	5/8/2024



Foto 1: proceso de la sustitución del muro, lado atrás.



Foto 2: muro a un costado, lado derecho.



Foto 3: colocación de lamina.




Foto 4: proceso de la sustitución del muro.




Foto 5: sustitución de chapa.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

