



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Tulumaje	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0456-42	FECHA:	5/22/2024



Foto 1: sustitución de lamina normal, por lamina troquelada.



Foto 2: pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 3: reparación de muro perimetral, de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 4: reparación de piso de losa de concreto.



Foto 5: sustitución de chapa.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la DOP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

