

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL TERRERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TERRERO, ALDEA LA PIRAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-00457-43	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto 1: Cambio de techo, por mal estado



Foto 2: cambio de estructura metalica a techado



Foto 3: Colocacion de barandas para seguridad, al alumnado



Foto 4: Colocacion de baranda para proteccion de los alumnos



Foto 5: Construccion de circulacion perimetral con Maya.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---