

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Baúl, Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0458-43	FECHA:	1/05/2024



Foto 1: Levantado de paredes.



Foto 2: Sustitución de paredes por block.



Foto 3: construcción de ventanales.



Foto 4: Sustitución de soporte de metal.



Foto 5: Construcción de puertas.



Foto 6: Construcción de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Alonzo
Firma y sello del Presidente de la OPT



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

