



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Baúl, Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0458-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Colocación de ventanales.



Foto 2: Finalización de puertas y ventanas.



Foto 3: Colocación de material de soporte de techo.



Foto 4: Finalización de puertas y ventanas.



Foto 5: Finalización de paredes.



Foto 6: Finalización de ventanas y puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Alonzo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

