



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Justo Rufino Barrios JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Comaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0532-42	FECHA:	5/13/2024



Foto 1: Colocación de Rotoplás.



Foto 2: Cambio total del techo, costaneras y energía eléctrica.



Foto 3: Terminación de cocina.



Foto 4: Pintura de interiores y exteriores.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vanidad Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

