

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Mario Méndez Montenegro J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0583-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Cerramiento de muro perimetral.



Foto 2: Mantenimiento de puertas de baños.



Foto 3: Reemplazo de tinaco de 1,250 litros



Foto 4: Reemplazo de sanitarios.




Foto 5: Reemplazo de piso y reconstrucción de polletón con su plancha



Foto 6: Reemplazo de repello y cernido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Mario Méndez Montenegro J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0583-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Reemplazo de techo de lámina de cocina y comedor.



Foto 8: Reemplazo de pintura interior y exterior de cocina.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

