



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Mario Méndez Montenegro JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0583-43	FECHA:	



Foto1: mejoramiento de muro perimetral



Foto 2: puertas de baño reparadas



Foto 3: cambio de tinaco de 1,250 litros



Foto 4: cambio de baños



Foto 5: cambio de ptura, plancha, piso y reconstrucción de polleton




Foto 6: maya de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

