



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Mario Méndez Montenegro JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Adea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0583-43	FECHA:	



Foto 1: circulación de maya de muro perimetral



Foto 2: puerta de baños reparadas



Foto 3: cambio de tinaco de 1,250 litros



Foto 4: baños reemplazados



Foto 5: trabajo de reconstrucción de cocina concluido



Foto 6: circulación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de identificación.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

