


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0594-42	FECHA:	16/5/2024



**INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULAS**



**SUSTITUION DE VENTANAS POR VENTANAS PVC**



**SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL**



**FABRICACION DE MESON DE CONCRETO, FABRICACION DE ESTUFA RURAL CON PLANCHA LORENA Y CHIMENEA**




**FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO DE 0.08 CMS DE ESPESOR**




**SUSTITUCION DE LAMINA Y ESTRUCTURA PORTANTE EN PATIO**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ODPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONACASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0594-42	FECHA:	16/5/2024



**SUSTITUCION DE PORTON DE METAL**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------