



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-125
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Conacaste
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 03 0594 42	FECHA:	8/15/2024



Reparacion de techo




Colocacion de chimenea de estufa rural



Instalación de ventanas de pvc



Colocacion de piso cerámico



Instalacion de estructura portante y lámina



Fabricacion de estufa rural Lorena

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

