

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | San Agustín Acasaguastlán            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Caserio La Alambra | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio La Alambra, Aldea la Piragua |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0647-43               | FECHA:                         | 23 de febrero 2024                   |



Foto1: Falta de cabiado Electrico



Foto 2: Necesidad de lámparas led y sistema electrico



Foto 3: Sustitución de estufa



Foto 4: Sustitución de pila y tubería completa



Foto 5: Sustitución de soporte de madera por metal




Foto 6: Sustitución de elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso                 | MUNICIPIO:                     | San Agustín Acasaguastlán            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Caserio La Alambra | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio La Alambra, Aldea la Piragua |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0647-43               | FECHA:                         | 23 de febrero 2024                   |



Foto 7: Implementacion de piso de torta de concret




Foto 8: Fabricación e instalación de ventanas y puertas de metal



Foto 3: Pintura muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

