



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio San Rafael	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Rafael, aldea Los Albores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0659-43	FECHA:	22/02/2024



FOTO 1: FALTA COMPLETAR AREA DE PISO DE CONCRETO



FOTO 2: NECESIDAD DE CAMBIAR ESTRUCTURA (EN PARTES DE MADERA) Y LA LÁMINA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO (QUEBRADA)



FOTO 3: LETRINAS INSERVIBLES, NECESIDAD DE CAMBIAR A INODORO LAVABLE POR RAZONES HIGIÉNICAS



FOTO 4: PUERTAS DE LETRINAS EN MAL ESTADO, DESPRENDIDAS Y CON PASADOR DETERIORADO, NECESITAN REPARACIÓN



FOTO 5: VIDRIOS QUEBRADOS Y CHIMENEA INSERVIBLE






FOTO 6: ESTUFA Y POLLETÓN EN MAL ESTADO, CHIMENEA QUEBRADA, NO TIENE SALIDA EL HUMO AL EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
CONSEJO DE  
PADRES DE  
FAMILIA  
SAN RAFAEL  
EL PROGRESO

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
SAN RAFAEL  
DIRECCION  
EL PROGRESO