



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	San Agustin Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Rafael, Aldea Albores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Albores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0659-43	FECHA:	




Foto 1: Complementacion de piso de concreto



Foto 2: Desinstalacion de letrinas



Foto 3: Instalacion de tuberias para inodoros lavables.



Foto 4: Realizacion de fosa septica.




Foto 5: Mejoramiento de cocina.



Foto 6: Trabajando el area de drenaje y tuberias.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

OFICINA OFICIAL MURAL
BARRIO SAN RAFAEL
DIRECCION
DE EDUCACION
ACASAGUASTLAN