



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Rafael, Aldea Albores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Albores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0659-43	FECHA:	



Foto 1: Fosa septica instalada.



Foto 2: Puertas reparadas.



Foto 3: Piso de concreto completado.



Foto 4: Lamina sustituida.



Foto 5: Puerta reparada, con mantenimiento y baño lavable instalado.



Foto 6: Obra terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE  
PADRES DE  
FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

