



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0669-42	FECHA:	16/05/2024



SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO DE 0.08 CMS



INSTALACION DE BARANDA DE SEGURIDAD EN ESCENARIO



SUSTITUCION DE MALLA



SUSTITUCION DE VIDRIOS



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINATROQUELADA ALUZIN C.26



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINATROQUELADA ALUZIN C.26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

