



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso   | MUNICIPIO:                     | San Agustín Acasaguastlán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN-PAIN     | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tulumaje            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0669-42 | FECHA:                         | 29/07/2024                |



Foto1: Trabajando la sustitución de la torta de concreto 0.08 cms



Foto 2: Colocación de baranda de seguridad del escenario.



Foto 3: En la construcción de malla cambio.



Foto 4: En el cambio de vidrios quebrados.



Foto 5: Trabajando la sustitucion de lamina troquelada Alvzin.



Foto 6: Cambio de malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público