



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0669-42	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Finjalización la losa de concreto de 0.08 cms.



Foto 2: Terminación de baranda de seguridad del escenario.



Foto 3: Terminación de malla.



Foto 4: Concluyendo con los vidrios ya cambiados.



Foto 5: Terminación de area de juegos.



Foto 6: Muro terminado cambiado por malla nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público