

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS BARRIO EL CENT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0670-42	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024



Foto 1: La limpieza de la fosa séptica es de suma importancia pues en repetidas ocasiones han rebalsado las aguas negras en las tapaderas de la fosa.



Foto 2: Las tazas de servicio sanitario presentan fugas tanto por asiento en el piso como en la unión del tanque con la tasa.



Foto 3: Todos los lavamanos desprenden mal olor quizá por una mala instalación, aparte también tienen fugas al momento de utilizarlos



Foto 4: El área de recreación de los niños fue techada con lámina usada que hablan donado unos vecinos pero ya se encuentran dañadas y presentan filtraciones de agua cuando llueve y no hay ventilación por estar



Foto 5: En varias áreas de las paredes se tiene desprendimiento del tallado por lo que es necesario resanar las paredes aplicando repello y cernido mas la pintura en las paredes que es evidente la necesidad.



Foto 6: Esta área ya no presta seguridad pues lo que existe es malla galvanizada que fácilmente han deshilado por donde pueden ingresar personas sin autorización y sería mejor colocar baranda con barrotes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

