



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro, Aldea Tulumaje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0670-42	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Reparación de paredes y pintura.



Foto 2: Reparación e instalación de baño.



Foto 3: Reparación tubería de drenaje.



Foto 4: Construcción de galera.



Foto 5: Contrucción de baño sanitario y reparación de cocina.



Foto 6: Instalación de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

