



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matochal, Aldea Jute de la Cobana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0672-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Reparación y mantenimiento de puertas



Foto 2: Sustitución de estufa rural



Foto 3: Reparación de Ventanas



Foto 4: Reparación sistema eléctrico



Foto 5: Cubierta de pila y Sustitución de Pila de cemento



Foto 6: Servicio Sanitario y sus accesorios. Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hojas.

Ana Piedad Arellano Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

