



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE JESÚS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0718-42	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: ES NECESARIA LA CIRCULACIÓN CON MALLA CON BASE DE BLOCK Y POSTES DE METAL EN TODO EL PERÍMETRO PARA EVITAR INGRESO DE PERSONAS AJENAS Y ANIMALES



Foto 2: EL TECHO DE LA ESCUELA TIENE LÁMNA ACANALADA EN MAL ESTADO Y SU ESTRUCTURA ES DE MADERA QUE YA PRESENTA DEFICIENCIAS



Foto 3: EL ESTABLECIMIENTO NO CUENTA CON VENTANAS EN EL AULA NI EN LA COCINA Y SON NECESARIAS PARA PROTEGER DEL INGRESO DE ANIMALES



Foto 4: EXISTE LA NECESIDAD DE COLOCAR PISO DE TORTA DE CONCRETO YA QUE AL LLOVER SE FORMA LODO EN EL PISO DEL PATIO.



Foto 5: LAS PUERTAS ESTAN INSERVIBLES NO PRESENTAN SEGURIDAD



Foto 6: LA COCINA NO CUENTA CON ESTUFA DE PLANCHA Y CHIMENEA Y LA PILA YA NO SIRVE, ESTÁ EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

