



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ZAPATA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0743-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: EL SERVICIO SANITARIO ESTÁ EN SITUACIONES DEPLORABLES E INSALUBRES, Y UNA SOLA TAZA PARA AMBOS SEXOS, ESPERANDO CON EL PROYECTO 2 SANITARIOS MEJORES CONDICIONES SANITARIAS




FOTO 2: LA BASE DE LA TAZA REPRESENTA UN PELIGRO PUES SOLO ESTA DETENIDO POR PALOS ROISOS, RECOMENDANDO UTILIZAR NUEVA FOSA EXISTENTE E INODOROS LAVABLES, PARA NIÑOS Y PARA NIÑAS



FOTO 3: LAS PAREDES DE LA COCINA SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR LO QUE SERÍA CONVENIENTE REALIZAR LA REPOSICIÓN DE ESTAS PAREDES DE COCINA Y EN SANITARIOS



FOTO 4: EL TECHO DE LA COCINA Y SANITARIO SE ENCUENTRAN OXIDADOS Y PICADOS, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA YA ESTA PODRIDA REQUIRIENDO EL CAMBIO DE ELLOS




FOTO 5: EL PISO DENTRO DE LA COCINA ESTÁ EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE REQUIERE FUNDICIÓN DE TORTA DE CONCRETO CON ACABADO CERNIDO EN COCINA Y SANITARIOS



FOTO 6: EL POLLETÓN, PUERTAS Y VENTANAS DE COCINA Y SANITARIOS ESTÁN EN MAL ESTADO, ESPERANDO CON EL REMOZAMIENTO ALCANZAR LAS MEJORAS PARA AMBOS AMBIENTES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma Yolanda de León
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma [Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público