

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	San Agustin Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofical de Parvulos Anexa A E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0764-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Polleton de cocina en mal estado



Foto 2: cercado de cerco en mal estado



Foto 3: Pila en mal estado (reparacion de pila)




Foto 4: Mantenimiento de porton en mal estado




Foto 5: Ventanal en mal estado



Foto 6: Mantenimiento de fosa septica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexas a AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chanrayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0764-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 7: Lamparas en mal estado



Foto 8: Puertas en mal estado



Foto 9: Implementos de inodosros en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

