

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN A.C
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAHNRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0764-42	FECHA:	18/06/2024



Foto1: AMPLIACIÓN DE COCINA



Foto 2: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: TIERRA RESIDUAL DEL MURO DE CONTENCIÓN




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la QPF



**JUAN PABLO BORRAYO MARROQUÍN**  
**ARQUITECTO**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público