



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Consejo Educativo de la EODP Aldea El Cimiento	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0769-42	FECHA:	25/02/2024



Foto 1. Reparacion de cocina



Foto 2. porton de maya galvanizada en mal estado



Foto 3. serco de maya galvanizado en mal estado



Foto 4. como se puede observar la torta de la cocina se encuentra en mal estado




Foto 5. las aulas no cuentan con cunetas o drenajes para agua pluvial



Foto lamina con fuga por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Herminio Morales</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Consejo Educativo de la EODP Aldea El Cimiento	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0769-42	FECHA:	25/02/2024



Foto 1. Reparacion de cocina



Foto 2. porton de maya galvanizada en mal estado



Foto 3. serco de maya galvanizado en mal estado



Foto 4. como se puede observar la cocina no cuenta con torta de cemento



Foto 5. las aulas no cuentan con cunetas o drenajes para agua pluvial



Foto lamina con fuga por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermilio morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

